

INFORME TECNICO SEGURIDAD PISE 2022

	EVALUACIÓN PRIMARIA				
	Pregunta	Respuesta			
E	¿Qué pasó? (Tipo de Emergencia)	Incendio; como medida de seguridad el liceo se encuentra en proceso de cierre perimetral (cinta de púas) en la parte superior de todo el rejado a la redonda. Se encontraban trabajadores de empresa externa soldando dicha reja (parte superior) en el sector por calle ricaventura. Durante el proceso de soldado, cae chispas de soldadura a la palmera (sector lateral de auditorio) donde inmeditamente genero el incendio. Se procede inmeditamente a la activación del PISE. Se adjunta imágenes en correo.			
	¿Podemos controlar la situación internamente? (Sin exponer la seguridad de personas) ¿Existe personas lesionadas? ¿De gravedad?,				
	¿Cuántas?, ¿Dónde fueron trasladadas? ¿Cuál es su gravedad?	No existe personas lesionadas			
	¿Se dañaron instalaciones? ¿Implican riesgo para las personas?, Se interrumpe procesos? (Indicar mayores daños)	no			
	¿Se cuenta con servicios básicos? (Indicar con cuales no se cuenta)	Si			
	¿Existe materiales peligrosos en algún área? ¿En cuales áreas? ¿Existen derrames, fugas o riesgo de ello?	no			
	DECISIONES				
	Medidas para el control interno de la situación:	Se reliza activación del PISE			
	Medidas respecto a personas lesionadas:	No hay personas lesionadas			
D	Medidas respecto a instalaciones dañadas:	Se daño solamente el tronco de la palmera, se procede a corte de hojas de la misma.			
	Medidas asociadas a suministros básicos interrumpidos	No aplica			



INFORME TECNICO SEGURIDAD PISE 2022

	Medidas asociadas a la existencia de materiales peligrosos involucrados o en riesgo.	No aplica		
	Medidas asociadas al regreso de las personas a sus puestos de trabajo:	Se aplica evaluación física a modo preventivo		
	Otras:			
	EVALUACIÓN SECUNDARIA			
	Análisis de la efectividad de las primeras medidas y decisiones para el control de la situación:		Se activa PISE sin novedad	
	Situación detallada de todas las personas que sufrieron lesiones:		No aplica	
E	Análisis de daños y procesos que estén afectados, interrumpidos o no ofrezcan seguridad a las personas:		Se procede a corte de hojas de palmera	
	Análisis de la activación de seguros:		No aplica	
	Definiciones respecto a "Reconstruir Mejor que lo que había":			
	Otros aspectos:			
	READECUACIÓN DEL PLAN (Mejoras detectadas respecto al Procedimiento, para realizar las modificaciones luego de finalizada la situación de crisis)			
	Se conserva plan PISE.			
K				